

1559534 - Filtre anticalcaire pour LB 44,-45,-88 - 1 pc



Déscription

Avec une utilisation régulière, le filtre doit être remplacé après 2-3 mois, selon la dureté de l'eau. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, l'eau doit être vidangée du réservoir et le filtre doit être sec avant la prochaine utilisation.

Spécifications

Marque	Beurer
SKU leverancier	163142
sku	1559534
Type d'emballage	Pièce