

1559534 - Filtre anticalcaire pour LB 44,-45,-88 - 1 pc



Déscription

Avec une utilisation régulière, le filtre doit être remplacé après 2-3 mois, selon la dureté de l'eau. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, l'eau doit être vidangée du réservoir et le filtre doit être sec avant la prochaine utilisation.

Spécifications

| Marque | Beurer |
|------------------|---------|
| SKU leverancier | 163142 |
| sku | 1559534 |
| Type d'emballage | Pièce |