

1559534 - Antikalkfilter voor LB 44,-45,-88 - 1 st



Beschrijving

Bij regelmatig gebruik dient de filter vervangen te worden na 2-3 maanden, afhankelijk van de hardheid van het water. Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt moet het water uit de tank verwijderd worden en de filter moet droog zijn voor volgende gebruik.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	163142
sku	1559534
Type verpakking	Stuk