

## 1559534 - Antikalkfilter voor LB 44,-45,-88 - 1 st



### Beschrijving

Bij regelmatig gebruik dient de filter vervangen te worden na 2-3 maanden, afhankelijk van de hardheid van het water. Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt moet het water uit de tank verwijderd worden en de filter moet droog zijn voor volgende gebruik.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	163142
<b>sku</b>	1559534
<b>Type verpakking</b>	Stuk